



Desmoldante

Descansabrazos, consolas y
cabeceras |



ACMOSIL 37-5504

Desmoldeante externo para poliuretano, principalmente espumas flexibles frias

Propiedades

Desmoldeante base agua pulverizable con bajo contenido en disolvente

Ventajas

Desmoldeo excelente

Mínimas paradas de limpieza

Uso económico

Tacto seco en la superficie de la espuma

Adhesivado sin pretratamiento es posible en la mayoría de casos

Proceso

El desmoldeante debería estar a temperatura ambiente antes de su uso. El contenido del bidón debe ser agitado homogéneamente antes de su uso. Recomendamos el uso de un agitador apropiado durante 5-10 minutos a baja velocidad (aprox. 100 rpms). Este procedimiento de agitado debería ser repetido durante 5 minutos cada 24 horas.

Usar una bomba para bombear/alimentar el material que no produzca impulsos de bombeo fuertes (ejemplo, bomba de diafragma) Las tuberías por donde discurre el desmoldeante deberían ser de acero inoxidable o plástico HDPE, sin caudal retorno.

Recomendamos el uso de pistolas con aporte de aire y aguja.

Recomendamos una capa de desmoldeante fina y uniforme para evitar interacciones con la espuma.

Antes de la primera aplicación el molde debería ser limpiado con limpiador ACMOSOL. Moldes nuevos o acabados de limpiar deberían ser imprimados con el desmoldeante, dos o tres capas antes del primer espumado. Dejar suficiente tiempo para la evaporación del agua.

Almacenamiento

Agitar antes de su uso. No almacenar en el exterior. Proteger del frío y el calor. El producto debe estar a temperatura ambiente antes de su uso. No dejar el bidón abierto.

Temperatura de almacenamiento: entre 10°C y 30°C



ACMOS 37-8014

Desmoldeante externo para poliuretano, principalmente espumas flexibles frías

Propiedades

Desmoldeante concentrado en base solventes

Ventajas

Diluable en disolventes
Excelente desmoldeo
Minimas paradas para limpieza
Uso económico

Proceso

El desmoldeante debe diluirse en disolventes antes de su aplicación. Recomendamos usar cloro-metileno, heptano o hidrocarburos simples o compuestos.

El contenido del bidón debe estar bien agitado. Durante la preparación del desmoldeante y durante su aplicación una lenta y continua agitación es necesaria.

El desmoldeante debería estar a temperatura ambiente antes de su uso. Antes de la primera imprimación el molde debería limpiarse con limpiador de moldes ACMOSOL.

Antes de la primera espumación deberían darse tres o cuatro capas de imprimación con el desmoldeante, permitiendo su secado entre capa y capa, para obtener una buena base.

Almacenamiento

Agitar convenientemente antes de su uso. No almacenar en el exterior. Proteger del frío y el calor. Utilizar solo bajo agitación constante. El producto debe estar a temperatura ambiente antes de su uso.

Temperatura de almacenamiento: entre 10° C y 30° C

ACMOS 37-5502

Desmoldeante externo para poliuretano, principalmente espumas flexibles frías.

Propiedades

Desmoldeante base agua pulverizable con bajo contenido en disolvente

Ventajas

Desmoldeo excelente

Mínimas paradas de limpieza

Uso económico

Tacto seco en la superficie de la espuma

Adhesivado sin pretratamiento es posible en la mayoría de casos

Proceso

- El desmoldeante debería estar a temperatura ambiente antes de su uso.
- El contenido del bidón debe ser agitado homogéneamente antes de su uso.
- Recomendamos el uso de un agitador apropiado durante 5-10 minutos a baja velocidad (aprox. 100 rpms).
- Usar una bomba para bombear/alimentar el material que no produzca impulsos de bombeo fuertes (ejemplo, bomba de diafragma).
- Todos los productos ACMOS son comprobados exhaustivamente.
- Recomendamos el uso de pistolas con aporte de aire y aguja.
- Recomendamos una capa de desmoldeante fina y uniforme para evitar interacciones con la espuma.
- Antes de la primera aplicación el molde debería ser limpiado con limpiador ACMOSOL.

Almacenamiento

Agitar antes de su uso.

No almacenar en el exterior.

Proteger del frío y el calor.

El producto debe estar a temperatura ambiente antes de su uso.

No dejar el bidón abierto.